

Instrukcja obsługi dla wyrobów produkowanych w CELSA Huta Ostrowiec

Wyroby produkowane przez CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o. należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pręty i walcówka żebrowane są przeznaczone w budownictwie do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w stosownych normach i przepisach dla stali klasy C lub B, o charakterystycznej granicy plastyczności min. 500 MPa.

Pręty i walcówka żebrowana mogą być stosowane do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi.

Pręty gładkie, kwadratowe, płaskowniki, kątowniki oraz kształtowniki są przeznaczone do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-betonowych.

Pręty i walcówka żebrowane, pręty gładkie i kwadratowe, płaskowniki, kątowniki oraz kształtowniki powinny być stosowane zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi,
- projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyrobów hutniczych

1. Odpowiedzialnością każdej osoby jest posiadania wiedzy i stosowanie w każdej chwili zasad oraz procedur bezpieczeństwa, zarówno tych ogólnych jak i szczegółowych dla poszczególnych obszarów pracy. Każdy pracownik jest zawsze odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo i za bezpieczeństwo osób, które go otaczają.
2. Należy być zawsze wyczulonym na bezpieczną pracę oraz natychmiast alarmować i informować przełożonych o warunkach pracy nieodpowiadającym przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub innym osobom. Powyższe dotyczy również incydentów potencjalnie wypadkowych.
3. Stosować środki ochrony indywidualnych odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy.
4. Maszyny, pojazdy i wózki widłowe mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby upoważnione, posiadające właściwe kwalifikacje i uprawnienia. Przed przystąpieniem do pracy z jakimkolwiek urządzeniem, najpierw należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia (DTR). Należy pracować zgodnie z instrukcją. Przy pracy używaj właściwych narzędzi i sprzętu. Korzystaj z nich w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
5. Nie uruchamiaj maszyn i innych urządzeń mechanicznych i nie przystępuj do ich obsługi, jeżeli;
 - Nie zostałeś przeszkolony w zakresie ich obsługi
 - Nie zapoznałeś się z DTR/ dokumentacją techniczno-ruchową/
 - Obsługa tego urządzenia/maszyny/ nie wchodzi w zakres Twoich obowiązków i nie została Tobie polecona
6. Przed uruchomieniem urządzenia lub maszyny sprawdź stan techniczny oraz stan urządzeń zabezpieczających (osłony, blokady itp.), żądaj niezwłocznie usunięcia wykrytych przy sprawdzaniu usterek i nieprawidłowości. Nie przystępuj do pracy przed ich usunięciem.
7. Należy zachować szczególną ostrożność przy cięciu wyrobów przy pomocy: pił, przecinarek, palników.
8. Należy zachować szczególną ostrożność przy gięciu wyrobów na giętarkach i innych urządzeniach do tego służących.
9. Należy używać odpowiednich ochron osobistych w czasie procesów spawania i zgrzewania elementów konstrukcji lub zbrojenia.
10. Przy pracach na wysokości należy używać odpowiednich zabezpieczeń w postaci szelek, linek asekuracyjnych itp.